

Test report EN 10204 (type 2.2)

Werkszeugnis EN 10204 (Art 2.2)

Relevé de contrôle EN 10204 (type 2.2)

We **Siemens Switzerland Ltd**
Nous **Building Technologies Division**
Wir International Headquarters
 Gubelstrasse 22
 CH - 6301 Zug

declare under our sole responsibility that the product(s)
erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkt(e)

déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s)

Product line: **Acvatix™ Flanschventile**
Valves with flanged connections
Vannes à brides

Product(s)	Examination	specification
Produkt(e)	Prüfung	spezifikation
Produit(s)	Contrôle	Spécification
VVF22.., VXF22..	Test of tightness of complete valve	DIN 12266-1, P10 / P11
VVF32.., VXF32..	Dichtheitsprüfung des kompletten Ventils	
VVF42.., VXF42..	Contrôle d'étanchéité de la vanne complète	
VVF43.. , VXF43..	Leakage test on the throttling port	EN 1349
VVF53.. , VXF53..	Leckprüfung des Abschlusses im Regeltor	
	Essai de fuite côté régulation	
	Functional tests on the complete valve	DIN 12266-2, F20
	Funktionsprüfung am kompletten Ventil	
	Essai de fonctionnement de la vanne complète	

to which this report relates, comply to the requirements of the European standard EN 10204 and passed the above listed internal tests successfully.

in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 10204 gefertigt und den oben aufgeführten internen Prüfungen unterzogen worden sind.

Ces vannes sont fabriquées en conformité avec la norme européenne EN 10204 et sont soumises aux essais internes mentionnés ci-dessus.

The valve lines VVF/VXF22, VVF/VXF32, VVF/VXF42, VVF/VXF43 and VVF/VXF53 do not contain any Silicon or silicon-containing materials. Especially the stem sealing gland is build with silicon-free grease. The products are categorized as parts which are emitting substances by air. The use in the paint shop itself is permitted.

Die Ventile der Baureihe VVF/VXF22, VVF/VXF32, VVF/VXF42, VVF/VXF43 und VVF/VXF53 enthalten kein Silikon oder silikonhaltige Materialien. Insbesondere die in der Stösseldichtung eingesetzten Fette sind frei von Silikon. Die Ventile sind als Geräte eingestuft, die ausschließlich über den Luftweg Substanzen emittieren und nicht für den direkten Einsatz in der Lackiererei geeignet.

Les vannes des séries VVF/VXF22, VVF/VXF32, VVF/VXF42, VVF/VXF43 et VVF/VXF53 ne contiennent ni silicone, ni matériau contenant du silicone. En particulier, les graisses utilisées pour le joint du poussoir sont exemptes de silicone. Ces vannes sont classées comme des appareils émettant des substances uniquement par l'air et ne conviennent pas pour une utilisation directe en atelier de peinture.

Control Products & Systems (CPS)**Control Products & Systems (CPS)**

sig. i.V. Thomas Nitz

Head Product Management FID
IC BT CPS FDO FID

sig. i.V. Stefan Ast

Head Quality Assurance / Technical Support FID
IC BT CPS FDO QM